

車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	車両型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	商品名 (Product Name)	マウント F/R	レート F/R	自由長 F/R	スプリング F/R	車高調整範囲 F/R	リア減衰 ダイヤル 倍率・形状	製品付属 延長 ダイヤル	製品付属 スタビリ タ	BR&IN 接続表	定価(税込) (本体価格/Price)	コードNo. (Code No.)	備考 (Remarks)	
SUZUKI																	
MRワゴン (MR WAGON)	11/01-	MF33S	R06A (Turbo/NA)	ZZ-R	純正 強化ゴム	4.0 2.5	180 140	ST BS	-70~0 -40~-22	B	-	FF -	-	¥162,000 (¥150,000)	92494	Turbo/NA共通 2WD/4WD共通。 リア減衰ダイヤルはホールハウスの 両端ペーサーでE/CU移動	
アルトターボRS (ALTO TURBO RS)	15/03-	HA36S	R06A(Turbo)	ZZ-R	純正 強化ゴム	4.0 2.5	140 130	ST BS	-75~0 -60~-30	A	100mm	-	-	¥162,000 (¥150,000)	92348	2WD リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し	
				ZZ-R DSC	純正 強化ゴム	4.0 2.5	140 130	ST BS	-75~0 -60~-30	-	-	-	○	¥236,088 (¥218,600)	93348	2WD リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し	
				ZZ-R	純正 強化ゴム	4.0 2.5	140 120	ST BS	-75~0 -43~-23	A	100mm	-	-	-	¥162,000 (¥150,000)	92361	4WD
				ZZ-R DSC	純正 強化ゴム	4.0 2.5	140 120	ST BS	-75~0 -43~-23	-	-	-	○	¥236,088 (¥218,600)	93361	4WD リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し	
アルトワークス (ALTO WORKS)	15/12-	HA36S	R06A(Turbo)	ZZ-R	純正 強化ゴム	4.0 2.5	140 130	ST BS	-75~0 -60~-30	A	100mm	-	-	¥162,000 (¥150,000)	92348	MT/AT共通 2WD	
				ZZ-R DSC	純正 強化ゴム	4.0 2.5	140 130	ST BS	-75~0 -60~-30	-	-	-	○	¥236,088 (¥218,600)	93348	MT/AT共通 2WD リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し	
				ZZ-R	純正 強化ゴム	4.0 2.5	140 120	ST BS	-75~0 -43~-23	A	100mm	-	-	-	¥162,000 (¥150,000)	92361	MT/AT共通 4WD
				ZZ-R DSC	純正 強化ゴム	4.0 2.5	140 120	ST BS	-75~0 -43~-23	-	-	-	○	¥236,088 (¥218,600)	93361	MT/AT共通 4WD リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し	
イグニス (IGNIS)				ZZ-R	純正 強化ゴム	5.0 2.5	170 140	ST BS	-70~0 -41~-21	A	-	FF -	-	¥169,560 (¥157,000)	92372	4WD フロントE/CU固定スチーラー加工	
				ZZ-R DSC	純正 強化ゴム	5.0 2.5	170 140	ST BS	-70~0 -41~-21	-	-	FF -	○	¥243,648 (¥225,600)	93372	4WD フロントE/CU固定スチーラー加工	
エブリワゴン (EVERY WAGON)	08/04-15/02	DA64V, DA64W	K6A (Turbo/NA)	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	5.0 4.0	150 180	ST BS	-67~0 -52~-20	B	-	-	-	¥162,000 (¥150,000)	92358	Turbo/NA共通 2WD。 チールランプ下縁の高さが350mm以上になるよう注意 してください。 車高調整範囲はDA64V2WDのチールランプ下縁の高さが350mm以上になるよう注意 してください。 車高調整範囲はDR17W2WDのチールランプ下縁の高さが350mm以上になるよう注意 してください。	
				ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	5.0 4.0	150 180	ST BS	-70~0 -61~-29	B	-	-	-	-	¥162,000 (¥150,000)	92384	Turbo/NA共通 2WD。 チールランプ下縁の高さが350mm以上になるよう注意 してください。 車高調整範囲はDR17W2WDのチールランプ下縁の高さが350mm以上になるよう注意 してください。
	15/02-	DA17V, DA17W	R06A (Turbo/NA)	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	5.0 4.0	150 180	ST BS	-70~0 -57~-25	B	-	-	-	¥162,000 (¥150,000)	92384	Turbo/NA共通 2WD。 チールランプ下縁の高さが350mm以上になるよう注意 してください。 車高調整範囲はDR17W2WDのチールランプ下縁の高さが350mm以上になるよう注意 してください。	
				ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	5.0 4.0	150 180	ST BS	-70~0 -57~-25	B	-	-	-	-	¥162,000 (¥150,000)	92384	Turbo/NA共通 2WD。 チールランプ下縁の高さが350mm以上になるよう注意 してください。 車高調整範囲はDR17W2WDのチールランプ下縁の高さが350mm以上になるよう注意 してください。
カプチーノ (CAPPUCCINO)	91/10-	EA11R,EA21R	F6A,K6A	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	6.0 4.0	180 180	ST ST	-40~-15 -40~-10	A	-	-	-	¥162,000 (¥150,000)	92793		
クロスビー (XBEE)	17/12-	MN71S	K10C	ZZ-R	純正 強化ゴム	5.0 3.0	170 165	ST BS	-73~0 -56~-28	A	160mm	FF -	-	¥169,560 (¥157,000)	92502	2WD リアの減衰調整は、シヨック上部のサービスバルブを外すこ とで調整可能になります。	
				ZZ-R DSC	純正 強化ゴム	5.0 3.0	170 165	ST BS	-73~0 -56~-28	-	-	FF -	○	¥243,648 (¥225,600)	93502	2WD フロントE/CU固定スチーラー加工	
スイフト (SWIFT)	04/11-10/09	ZC11S,ZD11S	M13A	ZZ-R	純正 強化ゴム	5.0 4.0	200 180	ST BS	-75~0 -60~-25	A	100mm	-	-	¥162,000 (¥150,000)	92775		
				ZZ-R DSC	純正 強化ゴム	5.0 4.0	200 180	ST BS	-75~0 -60~-25	-	-	-	○	¥226,800 (¥210,000)	93775	フロントワイパーカウル加工	
		ZC21S,ZD21S	M15A	ZZ-R	純正 強化ゴム	5.0 4.0	200 180	ST BS	-75~0 -60~-25	A	100mm	-	-	-	¥162,000 (¥150,000)	92775	
				ZZ-R DSC	純正 強化ゴム	5.0 4.0	200 180	ST BS	-75~0 -60~-25	-	-	-	○	¥226,800 (¥210,000)	93775	フロントワイパーカウル加工	
	07/05-10/09	ZC71S	K12B	ZZ-R	純正 強化ゴム	5.0 4.0	200 180	ST BS	-75~0 -60~-25	A	100mm	-	-	-	¥162,000 (¥150,000)	92775	
				ZZ-R DSC	純正 強化ゴム	5.0 4.0	200 180	ST BS	-75~0 -60~-25	-	-	-	○	¥226,800 (¥210,000)	93775	フロントワイパーカウル加工	
		ZC72S	K12B	ZZ-R	純正 強化ゴム	5.0 5.0	200 170	ST ST	-80~0 -50~-15	A	-	FF -	-	-	¥162,000 (¥150,000)	92465	
				ZZ-R DSC	純正 強化ゴム	5.0 5.0	200 170	ST ST	-80~0 -50~-15	-	-	FF -	○	¥226,800 (¥210,000)	93465	リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し	
17/01-	ZC13S,ZC53S, ZC83S,ZC43S	K10C, K12C	ZZ-R	純正 強化ゴム	5.0 3.0	170 155	ST BS	-70~0 -37~-9	A	-	FA -	-	-	¥162,000 (¥150,000)	92394	※適合品番が92378-92394に変更になります	
			ZZ-R DSC	純正 強化ゴム	5.0 3.0	170 155	ST BS	-70~0 -37~-9	-	-	FA -	○	¥226,800 (¥210,000)	93394	リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し ※適合品番が92378-92394に変更になります		
スイフトスポーツ (SWIFT SPORT)	05/09-11/12	ZC31S	M16A	ZZ-R	純正 強化ゴム	5.0 4.0	200 180	ST BS	-55~+5 -50~-15	A	100mm	-	-	¥162,000 (¥150,000)	92775		
				ZZ-R DSC	純正 強化ゴム	5.0 4.0	200 180	ST BS	-55~+5 -50~-15	-	-	-	○	¥226,800 (¥210,000)	93775	フロントワイパーカウル加工	
	11/12-17/09	ZC32S	M16A	ZZ-R	純正 強化ゴム	5.0 5.0	200 170	ST ST	-80~0 -50~-15	A	-	FF -	-	¥162,000 (¥150,000)	92465		
				ZZ-R DSC	純正 強化ゴム	5.0 5.0	200 170	ST ST	-80~0 -50~-15	-	-	FF -	○	¥226,800 (¥210,000)	93465	リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し	
	17/09-	ZC33S	K14C	ZZ-R	純正 強化ゴム	5.0 3.0	170 155	ST BS	-90~0 -44~-14	A	-	FA -	-	-	¥162,000 (¥150,000)	92394	MT/AT共通
				ZZ-R DSC	純正 強化ゴム	5.0 3.0	170 155	ST BS	-90~0 -44~-14	-	-	FA -	○	¥226,800 (¥210,000)	93394	MT/AT共通 リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し	
スプラッシュ (SPLASH)	08/10-	XB32S	K12B	ZZ-R	純正 強化ゴム	5.0 4.0	200 180	ST BS	-75~0 -60~-25	A	100mm	-	-	¥162,000 (¥150,000)	92775		
スペーシア (SPACIA)	13/02-17/12	MK32S,MK42S	R06A (Turbo/NA)	ZZ-R	純正 強化ゴム	4.0 2.5	140 140	ST BS	-85~-10 -45~-25	B	-	FF -	-	¥162,000 (¥150,000)	92494	Turbo/NA共通 2WD/4WD共通。 リア減衰ダイヤルはホールハウスの内 部ペーサーでE/CU移動	
	17/12-	MK53S	R06A(NA)	ZZ-R	純正 強化ゴム	4.0 3.0	140 165	ST BS	-90~0 -50~-20	A	150mm	-	-	¥162,000 (¥150,000)	92503	2WD フロントフレキシブルアダプター使用	
スペーシアカスタム (SPACIA CUSTOM)	13/06-17/12	MK32S,MK42S	R06A (Turbo/NA)	ZZ-R	純正 強化ゴム	4.0 2.5	140 140	ST BS	-85~-10 -45~-25	B	-	FF -	-	¥162,000 (¥150,000)	92494	Turbo/NA共通 2WD/4WD共通。 リア減衰ダイヤルはホールハウスの内 部ペーサーでE/CU移動	
	17/12-	MK53S	R06A(Turbo/NA)	ZZ-R	純正 強化ゴム	4.0 3.0	140 165	ST BS	-90~0 -50~-20	A	150mm	-	-	¥162,000 (¥150,000)	92503	2WD フロントフレキシブルアダプター使用	
スペーシアカスタムZ (SPACIA CUSTOM Z)	16/12-	MK42S	R06A (Turbo/NA)	ZZ-R	純正 強化ゴム	4.0 2.5	140 140	ST BS	-85~-10 -45~-25	B	-	FF -	-	¥162,000 (¥150,000)	92494	Turbo/NA共通 2WD/4WD共通。 リア減衰ダイヤルはホールハウスの内 部ペーサーでE/CU移動	
ソリオ (SOLIO)	15/08-	MA26S, MA36S, MA46S	K12C	ZZ-R	純正 強化ゴム	5.0 3.0	170 165	ST BS	-70~0 -55~-30	A	150mm	FF -	-	¥169,560 (¥157,000)	92502	2WD リア減衰調整ダイヤルは内装の加工なく取り付けできま すが、キック付風の延長ダイヤルを取り付けの際は、 シヨック上部の調整に穴あけ加工が必要です。	
				ZZ-R DSC	純正 強化ゴム	5.0 3.0	170 165	ST BS	-70~0 -55~-30	-	-	FF -	○	¥243,648 (¥225,600)	93502	2WD フロントE/CU固定スチーラー加工	
ソリオバンディット (SOLIO BANDIT)	15/08-	MA36S, MA46S	K12C	ZZ-R	純正 強化ゴム	5.0 3.0	170 165	ST BS	-70~0 -55~-30	A	150mm	FF -	-	¥169,560 (¥157,000)	92502	2WD リア減衰調整ダイヤルは内装の加工なく取り付けできま すが、キック付風の延長ダイヤルを取り付けの際は、 シヨック上部の調整に穴あけ加工が必要です。	
				ZZ-R DSC	純正 強化ゴム	5.0 3.0	170 165	ST BS	-70~0 -55~-30	-	-	FF -	○	¥243,648 (¥225,600)	93502	2WD フロントE/CU固定スチーラー加工	
ハスラー (HUSTLER)	14/01-	MR31S,MR41S	R06A (Turbo/NA)	ZZ-R	純正 強化ゴム	4.0 2.5	140 140	ST BS	-95~-10 -45~-30	B	-	FF -	-	¥162,000 (¥150,000)	92494	Turbo/NA共通 2WD。 リア減衰ダイヤルはホールハウスの内 部ペーサーでE/CU移動	
				ZZ-R	純正 強化ゴム	4.0 2.5	140 140	ST BS	-95~-10 -35~-20	B	-	FF -	-	¥162,000 (¥150,000)	92494	Turbo/NA共通 2WD。 リア減衰ダイヤルはホールハウスの内 部ペーサーでE/CU移動	
パレーノ (BALENO)	16/05-18/05	WB42S	K10C	ZZ-R	純正 強化ゴム	5.0 3.0	170 155	ST BS	-80~0 -47~-19	A	-	FA -	-	¥162,000 (¥150,000)	92394	※適合品番が92378-92394に変更になります	
				ZZ-R DSC	純正 強化ゴム	5.0 3.0	170 155	ST BS	-80~0 -47~-19	-	-	FA -	○	¥226,800 (¥210,000)	93394	ワイパーカウル加工。 リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し ※適合品番が92378-92394に変更になります	
	18/05-	WB42S	K10C	ZZ-R	純正 強化ゴム	5.0 3.0	170 155	ST BS	-80~0 -47~-19	A	-	FA -	-	¥162,000 (¥150,000)	92394	※適合品番が92378-92394に変更になります	
				ZZ-R DSC	純正 強化ゴム	5.0 3.0	170 155	ST BS	-80~0 -47~-19	-	-	FA -	○	¥226,800 (¥210,000)	93394	ワイパーカウル加工。 リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し ※適合品番が92378-92394に変更になります	

車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	車両型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	商品名 (Product Name)	マウント F/R	レート F/R	自由長 F/R	スプリング F/R	車高調整範囲 F/R	リア減衰 ダイヤル 位置・形状	製品付属 延長 ダイヤル	製品付属 スタビリン ク	B.R.A.I.N 接続※	定価(税込) (本体価格/Price)	コードNo. (Code No.)	備考 (Remarks)	
パレット (PALETTE)	08/01-	MK21S	K6A (Turbo/NA)	ZZ-R	調整式ピロ 強化ゴム	5.0 2.5	180 150	ST BS	-70~0 -50~-30	B	-	-	-	¥162,000 (¥150,000)	92491	Turbo/NA共通 2WD/4WD共通。 リア減衰ダイヤルはホイールハウス内。 ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動音が 聞こえやすくなります	
パレットSW (PALETTE SW)	09/09-	MK21S	K6A (Turbo/NA)	ZZ-R	調整式ピロ 強化ゴム	5.0 2.5	180 150	ST BS	-70~0 -50~-30	B	-	-	-	¥162,000 (¥150,000)	92491	Turbo/NA共通 2WD/4WD共通。 リア減衰ダイヤルはホイールハウス内。 ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動音が 聞こえやすくなります	
ランディ (LANDY)	07/01-10/12	SC25	MR20DE	ZZ-R	強化ゴム 純正	5.0 6.0	220 175	ST BS	-80~0 -60~-25	A	-	FA -	-	¥169,560 (¥157,000)	92410	2WD リア減衰ダイヤルはホイールハウス内。 ピロアッパーマウントに要内装加工または取り外し	
				ZZ-R DSC	強化ゴム 純正	5.0 6.0	220 175	ST BS	-80~0 -60~-25	-	-	FA -	○	-	¥243,000 (¥225,000)	93410	2WD リア減衰ダイヤルはホイールハウス内。 ピロアッパーマウントに要内装加工または取り外し
		SNC25	MR20DE	ZZ-R	強化ゴム 純正	5.0 6.0	220 215	ST BS	-80~0 -50~-20	A	-	FA -	-	-	¥172,800 (¥160,000)	92354	4WD 車高調整範囲はNC26のデータになります
				ZZ-R DSC	強化ゴム 純正	5.0 6.0	220 215	ST BS	-80~0 -50~-20	-	-	FA -	○	-	¥246,888 (¥228,600)	93354	4WD リア減衰ダイヤルはホイールハウス内。 ピロアッパーマウントに要内装加工または取り外し。 車高調整範囲はNC26のデータになります
	10/12-	SC26.SHC26	MR20DD	ZZ-R	強化ゴム 純正	5.0 6.0	220 175	ST BS	-80~0 -60~-30	A	-	FA -	-	-	¥169,560 (¥157,000)	92410	2WD リア減衰ダイヤルはホイールハウス内。 ピロアッパーマウントに要内装加工または取り外し
				ZZ-R DSC	強化ゴム 純正	5.0 6.0	220 175	ST BS	-80~0 -60~-30	-	-	FA -	○	-	¥243,000 (¥225,000)	93410	2WD リア減衰ダイヤルはホイールハウス内。 ピロアッパーマウントに要内装加工または取り外し
		SNC26	MR20DD	ZZ-R	強化ゴム 純正	5.0 6.0	220 215	ST BS	-80~0 -50~-20	A	-	FA -	-	-	¥172,800 (¥160,000)	92354	4WD 車高調整範囲はNC26のデータになります
				ZZ-R DSC	強化ゴム 純正	5.0 6.0	220 215	ST BS	-80~0 -50~-20	-	-	FA -	○	-	¥246,888 (¥228,600)	93354	4WD リア減衰ダイヤルはホイールハウス内。 ピロアッパーマウントに要内装加工または取り外し。 車高調整範囲はNC26のデータになります
ラピ (LAPIN)	08/11-	HE22S	K6A (Turbo/NA)	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	5.0 2.5	180 120	ST BS	-75~0 -50~-30	B	-	FF -	-	¥162,000 (¥150,000)	92469	Turbo/NA共通 2WD/4WD共通。 リア減衰ダイヤルはホイールハウス内	
ワゴンR (WAGON R)	04/12-07/05	MH21S	K6A (Turbo/NA)	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	5.0 1.8	170 180	ST BS	-70~-5 -48~-5	B	-	-	-	¥162,000 (¥150,000)	92337	Turbo/NA共通 2WD/4WD共通。 リア減衰ダイヤルはホイールハウス内	
	07/05-08/09	MH22S	K6A (Turbo/NA)	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	5.0 1.8	170 180	ST BS	-70~-5 -48~-5	B	-	-	-	¥162,000 (¥150,000)	92337	Turbo/NA共通 2WD/4WD共通。 リア減衰ダイヤルはホイールハウス内	
	08/09-12/09	MH23S	K6A (Turbo/NA)	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	5.0 2.5	180 120	ST BS	-75~0 -50~-30	B	-	FF -	-	¥162,000 (¥150,000)	92469	Turbo/NA共通 2WD/4WD共通。 リア減衰ダイヤルはホイールハウス内	
	12/09-14/08	MH34S	R06A(NA)	ZZ-R	純正 強化ゴム	4.0 2.5	180 140	ST BS	-85~0 -50~-30	B	-	FF -	-	¥162,000 (¥150,000)	92494	2WD/4WD共通。 リア減衰ダイヤルはホイールハウス内	
	14/08-17/02	MH34S.MH44S	R06A(NA)	ZZ-R	純正 強化ゴム	4.0 2.5	180 140	ST BS	-85~0 -50~-30	B	-	FF -	-	¥162,000 (¥150,000)	92494	2WD/4WD共通。 リア減衰ダイヤルはホイールハウス内	
	17/02-	MH35S.MH55S	R06A(NA)	ZZ-R	純正 純正	4.0 3.0	140 150	ST BS	-74~0 -51~-22	A	100mm	-	-	-	¥226,800 (¥210,000)	93380	2WD リア減衰ダイヤルはホイールハウス内。 ピロアッパーマウントにリアショック上部内装加工または 取り外し
				ZZ-R DSC	純正 純正	4.0 3.0	140 150	ST BS	-74~0 -51~-22	-	-	-	○	-	¥226,800 (¥210,000)	93380	2WD リア減衰ダイヤルはホイールハウス内。 ピロアッパーマウントにリアショック上部内装加工または 取り外し
		MH35S.MH55S	R06A(NA)	ZZ-R	純正 純正	4.0 2.5	140 140	ST BS	-70~0 -30~-10	A	100mm	-	-	-	¥162,000 (¥150,000)	92520	2019年4月発売予定 4WD
				ZZ-R DSC	純正 純正	4.0 2.5	140 140	ST BS	-70~0 -30~-10	-	-	-	○	-	¥226,800 (¥210,000)	93520	2019年4月発売予定 4WD リア減衰ダイヤルはホイールハウス内。 ピロアッパーマウントにリアショック上部内装加工または 取り外し
	ワゴンR スティングレー (WAGON R STINGRAY)	07/02-08/09	MH22S	K6A (Turbo/NA)	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	5.0 1.8	170 180	ST BS	-70~-5 -48~-5	B	-	-	-	¥162,000 (¥150,000)	92337	Turbo/NA共通 2WD/4WD共通。 リア減衰ダイヤルはホイールハウス内
08/09-12/09		MH23S	K6A (Turbo/NA)	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	5.0 2.5	180 120	ST BS	-75~0 -50~-30	B	-	FF -	-	¥162,000 (¥150,000)	92469	Turbo/NA共通 2WD/4WD共通。 リア減衰ダイヤルはホイールハウス内	
12/09-14/08		MH34S	R06A (Turbo/NA)	ZZ-R	純正 強化ゴム	4.0 2.5	180 140	ST BS	-85~0 -50~-30	B	-	FF -	-	¥162,000 (¥150,000)	92494	Turbo/NA共通 2WD/4WD共通。 リア減衰ダイヤルはホイールハウス内	
14/08-17/02		MH34S.MH44S	R06A (Turbo/NA)	ZZ-R	純正 強化ゴム	4.0 2.5	180 140	ST BS	-85~0 -50~-30	B	-	FF -	-	¥162,000 (¥150,000)	92494	Turbo/NA共通 2WD/4WD共通。 リア減衰ダイヤルはホイールハウス内	
17/02-		MH35S.MH55S	R06A (Turbo/NA)	ZZ-R	純正 純正	4.0 3.0	140 150	ST BS	-74~0 -51~-22	A	100mm	-	-	-	¥162,000 (¥150,000)	92380	2WD
				ZZ-R DSC	純正 純正	4.0 3.0	140 150	ST BS	-74~0 -51~-22	-	-	-	○	-	¥226,800 (¥210,000)	93380	2WD リア減衰ダイヤルはホイールハウス内。 ピロアッパーマウントにリアショック上部内装加工または 取り外し
		MH35S.MH55S	R06A (Turbo/NA)	ZZ-R	純正 純正	4.0 2.5	140 140	ST BS	-70~0 -30~-10	A	100mm	-	-	-	¥162,000 (¥150,000)	92520	2019年4月発売予定 4WD
				ZZ-R DSC	純正 純正	4.0 2.5	140 140	ST BS	-70~0 -30~-10	-	-	-	○	-	¥226,800 (¥210,000)	93520	2019年4月発売予定 4WD リア減衰ダイヤルはホイールハウス内。 ピロアッパーマウントにリアショック上部内装加工または 取り外し